



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani: 39708
C. F. RRGRRT63C01H501X
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Spett. le

Hotel
Attigliano (Terni)
.....
.....

Civita Castellana li 28/03/10

Oggetto: Preventivo fornitura e posa tasselli in mosaico vetroso

Caratteristiche principali della vasca:

Dimensioni vasca: 6,50 x 13,50 altezza 1,30 ÷ 2,2

Superficie fondo e pareti: 135,15 m²


Perimetro: 40,00 m

Superficie specchio d'acqua: 87,75 m²

Numero nicchie luci: 4

Numero bocchette a pavimento: 8

Numero prese per aspirafango: 1





Rivestimento in tasselli in mosaico

Si tratta del classico mosaico in tasselli vetrosi. Sono possibili varie sfumature di colori che contribuiscono ad un ottimo effetto estetico.

Preparazione delle superfici:

Le superfici si preparano stendendo una membrana cementizia che garantisce, oltre alla impermeabilità della struttura, anche l'elasticità indispensabile ad evitare facili distacchi del mosaico. **Il problema principale consiste nella necessaria rimozione della vecchia vernice al cloroaucciù.** Una volta applicata la membrana cementizia, si procede al fissaggio dei tasselli servendosi di uno specifico collante. Infine si stuccano le fughe con stucco acrilico.

Elenco materiale:

Mapelastic (3,6kg per mq)	kg	486	€	1.182,73
Rete per Mapelastic	mq	135	€	189,54
Collante bianco per mosaico (3,5 kg al mq)	kg	472	€	450,63
Mosaico vetroso	mq	135	€	5.054,40
Stucco per fughe 25 Kg (1 sac. = 12 mq)	n°	12	€	374,40

Materiale	€	6.877,30
Manodopera	€	2.130,00
TOTALE	€	9.007,30

Tutti i prezzi si intendono compresi di tasse e tributi

Nota per la posa del mosaico:

È necessaria la rimozione totale della vernice al cloroaucciù, ciò al fine di consentire l'applicazione della membrana cementizia Mapelastic.

È a carico del cliente:

1. La totale rimozione della vernice al cloroaucciù.
2. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.