



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
Via Casalaccio, 13/A – Civita Castellana (VT)
P.I. 01959230564 - *Numero Albo Artigiani (VT): 39708*
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it
cell. 320 32.89.415
Fax. 0761 51.62.03

Spett. le

.....
Magliano in Toscana (GR)

.....
.....
.....

Oggetto: Preventivo ristrutturazione piscina comprendente sostituzione telo, fornitura e posa bordo, riparazione filtro

Documento del: 20/03/2013

Caratteristiche principali piscina:



Dimensioni vasca: come da disegno

Perimetro totale: 22 m

Superficie specchio d'acqua: 34,10 m²

Superficie totale pareti e fondo: 62 m²

Cubatura acqua: 39,00 m³ circa





3 - Riparazione filtro e fornitura scaletta inox

Il filtro di cui è dotata la piscina perde sabbia. Ciò è facilmente verificabile in quanto nella vasca è presente una certa quantità di sabbia. Si consiglia pertanto lo svotamento del filtro, la riparazione (probabilmente un candelotto rotto o la valvola selettiva) e il riempimento del filtro con nuovo materiale filtrante. È prevista anche la fornitura di una scaletta inox..

Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo imp.
05477	Scaletta inox 3 gradini	n°	1	€ 361,14	€ 361,14
	Trampolino	n°	0	€ -	€ -
45308	Letto filtrante vetro 0,5 - 0,1 mm	kg	150	€ 0,74	€ 111,62
	Candelotto	n°	1	€ 82,50	€ 82,50
54439	Robottino pulizia Max 3 della ASTRAL	n°	0	€ -	€ -
				Materiali IVA esclusa	€ 555,26
				Manodopera IVA esclusa	€ 200,00
				TOTALE imponibile	€ 755,26

4 - Sistemazione fondo piscina e posa bordo

Si tratta di rendere perfettamente liscio il fondo della piscina. Il fondo liscio è necessario per la posa del liner. È previsto anche la posa del bordo perimetrale .

Elenco materiale:

Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo imp.
Massetto Weber MR81 esterni - conf. da 25 kg - 20 kg x 1 mq	n°	10	€ 10,56	€ 105,60
Rasante Weber RS350 - conf. da 25 kg - 1,3 kg x 1 mq x 1 mm spessore	n°	5	€ 16,06	€ 80,30
Collante per fissaggio bordo - conf. 25 kg	n°	2	€ 5,00	€ 10,00
Costo manodopera muratore	n°	5	€ 264,00	€ 1.320,00
Costo manodopera manuale	n°	0	€ -	€ -
Trasporto	n°	0	€ -	€ -
			Costo totale	€ 1.515,90

5 - Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il cloro e il pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina. Quantità sufficienti per l'avvio.

Elenco materiale:



Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo imp.
14647	PoolTester cloro libero e pH	n°	1	€ 17,33	€ 17,33
13775	Ph Minor	kg	50	€ 1,18	€ 58,91
16478	Dicloro granulare	kg	5	€ 5,39	€ 26,96
18848	Pastiglioni cloro da 500 gr	n°	0	€ -	€ -
	Pastiglioni cloro da 200 gr	n°	10	€ 2,77	€ 27,72
25324	Claritab Plus	n°	0	€ -	€ -
				Materiali IVA esclusa	€ 130,91
				Manodopera IVA esclusa	€ -
				TOTALE imponibile	€ 130,91

Totale offerta

Totale imponibile	€ 4.787,55
-------------------	------------

I prezzi si intendono IVA esclusa

Chiedere al proprio commercialista come applicare l'IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni.

Situazione attuale

