



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani: 39708
C. F. RRGRRT63C01H501X
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Spett. le

Hotel
Attigliano (Terni)
tel.

Civita Castellana li 24/03/10

.....
.....

Oggetto: Preventivo ristrutturazione superfici piscina

Caratteristiche principali della vasca:

Dimensioni vasca: 6,50 x 13,50 altezza 1,30 ÷ 2,2

Superficie fondo e pareti: 135,15 m²


Perimetro: 40,00 m

Superficie specchio d'acqua: 87,75 m²

Numero nicchie luci: 4

Numero bocchette a pavimento: 8

Numero prese per aspirafango: 1





Rivestimento in PVC rinforzato

Il telo fornito è un liner in PVC di spessore 1,5 con trama di rinforzo tra i due strati. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto.

Elenco materiale:

Liner altezza 140	mq	0	€	-
Liner altezza 165	mq	0	€	-
Liner altezza 205	mq	201,6	€	3.266,04
Liner antisdrucchiolo - altezza 165	mq	0	€	-
Profilo in alluminio dritto - art. 05816	m	0	€	-
Profilo pretagliato per curve	m	0	€	-
Piattina plastificata per ristrutturazioni	m	40	€	298,27
Chiodi ad espansione	n°	300	€	84,24
Bordino in PVC	m	0	€	-
PVC liquido	lit	3	€	71,04
Solvente	kg	1	€	29,48

Materiale	€	3.749,08
Manodopera	€	3.460,69
TOTALE	€	7.209,77

Nota sui mq di liner necessari:

I metri quadri delle superfici delle pareti e del fono non corrispondono con i metri quadri di liner necessari; in quanto, va calcolato oltre alle sovrapposizioni per le saldature, anche gli scarti dei rotoli usati. Una volta aperto il rotolo, difficilmente viene usato in altro lavoro. (rotoli da 25,5 x 2,05 m)



Kit per il recupero delle bocchette e dei fari

Per il recupero delle bocchette e dei fari vengono usati delle guarnizioni e ghiera di dispositivi simili. Ciò per mette di recuperare tali componenti senza opere murarie e sostituzioni.

Griglia e ghiera per bocchette emissione e presa aspirafango

Griglia e ghiera per nicchie fari

Materiale	€	514,71
Manodopera	€	356,34
TOTALE	€	871,04

Nota:

Prima dell'accettazione del lavoro è necessario un latro sopraluogo onde verificare l'effettiva praticabilità di questa soluzione.

Rasatura pareti e fondo

Considerando l'importanza dell'investimento, si consigli di non usare tessuto in feltro per ovviare al problema delle superfici ruvide. È molto meglio per il risultato estetico e la qualità dell'intervento, procedere alla rasatura e al ripristino delle superfici danneggiate, con apposito preparato edile.

Riepilogo dei costi

Totale costo materiale	€	4.263,79
Totale costo manodopera	€	3.817,02
Riborso parziale spese trasferta	€	-
Totale costo dell'opera	€	8.080,81

Tutti i prezzi si intendono compresi di tasse e tributi



Modalità di pagamento:

€ 1.500,00 alla firma del contratto; € 4.500,00 all'avvio del lavoro di ripristino delle bocchette e prima della consegna in cantiere del liner. Saldo alla fine dei lavori.

È a carico del cliente:

1. Le opere di rasatura e ripristino superfici danneggiate.
 2. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.
-

Il cliente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento.
2. Di accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).